

PID-19. Presa colmatada de Patones de Arriba

Localización: En el sector Oeste del casco urbano de Patones de Arriba (Figura 38).

Acceso: Se accede por la carretera M-128 tomando en Patones de Abajo el desvío hacia Patones de Arriba. Aparcamiento a la entrada del pueblo. Ascender a pie por el curso del arroyo.

Descripción: La presa se sitúa en la garganta del Arroyo de Patones a su paso por el Oeste del pueblo. Aquí es fácil distinguir la presencia de un sustrato antiguo (Paleozoico) formado por pizarras que conforman las laderas de la Sierra. La cobertura vegetal no es muy densa y está dominada principalmente por jarales.

Otro aspecto interesante es el proceso de colmatación de la presa, donde se evidencia la acumulación de materiales provenientes de las pizarras (Figura 39), resultantes de la fuerte erosión que afecta al entorno.

En la actualidad, existen edificaciones en la cota del embalse de la presa, aprovechando erróneamente el firme sustrato conseguido por la acumulación de los materiales que colmatan su cauce. Una fuerte riada podría arrasar con cualquier obstáculo.

Interés por áreas del conocimiento: Geología: hidrología, geomorfología.

Tipo de observación: Puntual, Areal.




Figura 38: Situación del PID 19.



Figura 39: Presa colmatada de Patones de Arriba.